

Objet : Surveillance technique des machines résultats, commentaires et diagnostics

ANDRE PIERRE
Monsieur ANDRE PIERRE
5 ROUTE DE CHARLY

69230 SAINT GENIS LAVAL

**FRANCE** 

Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées sur les échantillons reçus pour votre compte.

			SYNTHESE DE COMPORTEMENT					
			Normal 1	2	3	4	5	Danger
N° Labo	N° matériel ou véhicule	Organe	Date prélèvement	N°	étiq.		COTA	TION
200625-1072	POPSEA	MOTEUR DIESEL	17/06/2020	CA	0971	76		2

Nous restons à votre entière disposition pour vous fournir tous les renseignements que vous jugeriez utiles,

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de notre meilleure considération.

Le Service technique.



Type moteur

## **BILAN DIAGNOSTIC**

## **MOTEUR DIESEL**

Version 200701 T11:10

**Identification Matériel** 

Type bateau NC NC Immatriculation: POPSEA Heure organe 2939

PERKINS PRIMA 50

Vol Carter 6L

**Identification Echantillon** 

N°échantillon : 200625-1072 Date de prélèvement : 17/06/2020 Lubrifiant : Huile-NC-NC-NC

**Heure huile** : 240 **Appoints** : 0,5 L

## Diagnostic et recommandations

Nous avons bien pris note des interventions qui ont été réalisées dernièrement sur ce moteur. A la lecture des résultats, nous ne relevons pas d'anomalie flagrante à ce premier contrôle. Seule une teneur un peu élevée en chrome est à signaler. Évolution à suivre au prochain prélèvement. Les autres paramètres contrôlés restent satisfaisants. Nous n'observons pas, à priori, de problème significatif de combustion ni de défaut majeur du circuit d'air ou de refroidissement. Quant aux autres valeurs d'usures métalliques, elles se révèlent à un niveau correct. Compte tenu des résultats et en l'absence d'historique, nous vous conseillons de vidanger puis de prévoir un nouveau prélèvement après une cinquantaine d'heures d'utilisation afin de surveiller l'évolution et ainsi de confirmer le bon fonctionnement de ce moteur.



Votre expert IESPM: Fabien DELOSIERES / service.technique@iespm.com - Tél: +33 (0)2 32 32 19 90

Points contrôlés		2	3	4	5	Mesures effectuées		Valeurs obtenues
Caractéristiques de l'huile								
Propriétés du lubrifiant						Viscosité à 40° Soufre Phosphore	mm²/s ppm ppm	93 2053 851
Additifs du lubrifiant	>					Zinc Calcium Magnesium Molybdène Bore	ppm ppm ppm ppm ppm	1062 3444 19 57 285
Paramètres de combustion		,					ı	
Qualité de la combustion	<b>~</b>					Indice de contamination Dilution	% %	0 -
Pollutions								
Qualité de l'admission d'air	<b>~</b>					Silicium	ppm	13
Etanchéité du circuit de refroidissement	<b>&gt;</b>					Sodium Potassium	ppm ppm	4 0
Condensation, liquide de refroidissement						Eau	%	0,02
Usure Haut Moteur**								
Chemises, pistons, distribution, segmentation, turbo		~				Aluminium Fer Chrome Indice d'usure	ppm ppm ppm	6 25 5 3
Usure Bas Moteur**								
Bagues, coussinets, vilebrequin	>					Etain Cuivre Plomb	ppm ppm ppm	1 5 1

Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Les incertitudes de mesures ne sont pas utilisées pour les déclarations de conformité. LEGENDE:

NC = Non Communiqué

– Non mesuré

**BESOIN D'AIDE POUR INTERPRETER CE BILAN?** 

www.iespm.fr/support